



**ZONA 1:**

- ⦿ Slika 1: prikazuje mehanički dio pogona + prostor lančanog transporter tunel prostora u Zoni 1.



- ⦿ Slika 2: prikazuje - prikazuje prostor dробилice sa prolazima u Zoni 1



- OPIS usluge u ZONI 1:** uključuje čišćenja prema označenom prostoru na:

- ⦿ slići 1 – čišćenje, usisavanje podnih površina u mehaničkom dijelu postrojenja ispod transportnih traka, oko dijelova stroja, osobito prostor oko balirke i motalice, nadalje;
  - podnog prostora lančanog transporterera i njegovih dijelova te pripadajućeg protupožarnog prolaza, usisavanje prašine sa strugača kod bubenja u transporteru (FT02H01) ispod lančanog transporterera, usisavanje nakupljenih nečistoća između zaštitnog lima i pokretne trake lančanog transporterera WF02B01, usisavanje prašine nakupljene u glavnom usipnom bubenju (DD10X01);
- ⦿ slići 2 - čišćenje, usisavanje podnih površina i stepenica, usisavanje lančane plastične vodilice kabela i hidrauličkih cijevi, usisavanje sigurnosnih hodalica primarne dробилice (SR01Z01), čišćenje i usisavanje pripadajućeg protupožarnog prolaza te servisnog platoa dробилice; a sve unutar postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada i to uz korištenjem sve potrebne opreme jednom sedmično Subotom u trajanju od 8 – 10 radnih sati.