



ZONA 1:

➤ Slika 1: prikazuje mehanički dio pogona + prostor lančanog transporter tunel prostora u Zoni 1.



➤ Slika 2: prikazuje - prikazuje prostor drobilice sa prolazima u Zoni 1



1. OPIS usluge u ZONI 1: uključuje čišćenja prema označenom prostoru na:

- slici 1 – čišćenje, usisavanje podnih površina u mehaničkom dijelu postrojenja ispod transportnih traka, oko dijelova stroja, osobito prostor oko balirke i motalice, nadalje;
 - podnog prostora lančanog transporter a i njegovih dijelova te pripadajućeg protupožarnog prolaza, usisavanje prašine sa strugača kod bubnja u transporteru (FT02H01) ispod lančanog transporter a, usisavanje nakupljenih nečistoća između zaštitnog lima i pokretne trake lančanog transporter a WF02B01, usisavanje prašine nakupljene u glavnom usipnom bubnju (DD10X01);
- slici 2 - čišćenje, usisavanje podnih površina i stepenica, usisavanje lančane plastične vodilice kabela i hidrauličkih cijevi, usisavanje sigurnosnih hodalice primarne drobilice (SR01Z01), čišćenje i usisavanje pripadajućeg protupožarnog prolaza te servisnog platoa drobilice; a sve unutar postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada i to uz korištenjem sve potrebne opreme.